

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»,
617000, г. Нытва, Пермский край, ул. К. Либкнехта, 118**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Не соответствует нормам СП 59.13330. 2012 п. 5.1.2;	все	Привести в соответствие СП 59.13330. 2012	Капитальный ремонт входной группы
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		8, 9, 10,11,	Не соответствует нормам СП 59.13330. 2012 п. 5.1.3	все	Привести в соответствие СП 59.13330. 2012	Капитальный ремонт входной группы
2.4	Дверь (входная)	Есть		11,12, 13, 14	Не соответствует нормам СП 59.13330. 2012 п. 5.1.4; п.5.1.5; п.5.1.6	все	Привести в соответствие СП 59.13330. 2012	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть	Кор. 2 Лит А1 - 1,7,10; Кор. 6 Лит А1-15; Кор. 8	15, 16, 17	Не соответствует нормам СП 59.13330. 2012 п. 5.1.7;	все	Привести в соответствие СП 59.13330.	Капитальный ремонт входной группы

			Лит. А1 – 1; Кор 1 Лит А1 - 1			2012	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Капитальный ремонт входной группы		Капиталь ный ремонт входной группы

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как частично недоступное**