

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»,
617000, г. Нытва, Пермский край, ул. К. Либкнехта, 118**
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Не соответствует нормам СП 59.13330-2012 п.4.1.7; п.4.1.10	все	Привести в соответствие СП 59.13330-2012	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4,5,6,7,8,9,10	Не соответствует нормам СП 59.13330-2012 п.4.1.7; п.4.1.10	все	Привести в соответствие СП 59.13330-2012	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не соответствует нормам СП 59.13330-2012 п.4.1.12	все	Привести в соответствие СП 59.13330-2012	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Устройство входной группы (пандуса и ограждения перил, крыльца)	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как частично доступное**